Status Sanierungsplanung

- Keine Sanierung notwendig
- Aufstieg sanierungsbedürftig
- Abstieg sanierungsbedürftig
- Aufstieg noch genauer abzuklären
- Abstieg noch genauer abzuklären
- Aus Planung ausgeschlossen

Bei nahe zusammenliegenden Konzessionen kommt es teilweise zu Überdeckung von Symbolen / Beschriftungen

k0210
k0101
k0049
k0016
k0013
k0008
k0015
k0026
k0011
k0005
l0010
m0060
i0026
i0005
l0079
l0222
i0028
i0260
l0016
l0017
l0014
l0018
l0028
i0086
i0082a
i0033
m0015b
i0057
i0056
l0022
m0030
i0048
i0078
h0035
i0049
i0100
m0006
h0155
n0048
n0021
b0030
l0196
g0004
h0027
h0017
h0063
b0055
g0001
h0043
h0023
g0014
f0137
f0118
g0115
g0043
g0038
g0039
g0031b
g0031a
g0042
f0165
f0155
f0167
f0161
f0144
f0125
b0056
g0022
f0247
f0164
f0159
f0177
c0008
g0024
f0066
f0062
f0065
c0012
g0007
f0180
f0079
f0080a
c0065
d0222
f0034
f0014
f0017
f0080b
f0082
c0070
f0031
f0084
c0035
d0048
d0096
d0070
d0052
d0233
d0091
d0056
d0090
d0100
d0104
d0101

FORNAT