



- Anlagen
- Anlagen mit Sanierungsbedarf
 - Anlagen ohne Sanierungsbedarf
 - Anlagen mit Optimierungspotenzial (Unterhalt)
 - Anlagen für Geschiebehaushalt nicht relevant (nicht beurteilt)
- GS: Geschiebesammler
GE: Entnahme aus Gewässer
SR: Schwemmholzrechen
TB: Tosbecken
WE: Wehr
WF: Wasserfassung
WEI: Weiher
HWRB: Hochwasserrückhaltebecken
HWE: Hochwasserentlastung
- Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 noch bestehend
Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 nicht überprüft
Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 als Anlage aufgenommen
Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, Anlage zwischenzeitlich abgebaut

- Beeinträchtigung (in den Steilstrecken nicht dargestellt)
- Zielgewässer, wesentliche Beeinträchtigung (Reduktion natürliche Geschiebefracht >30%)
 - Zielgewässer, kleine - mittlere Beeinträchtigung (Reduktion natürliche Geschiebefracht <30%)
 - Zielgewässer, keine - unwesentliche Beeinträchtigung
 - Unterwasserstrecken, wesentliche Beeinträchtigung
 - Unterwasserstrecken, kleine - mittlere Beeinträchtigung

- Ökomorphologie
- eingedolt
 - künstlich
 - stark beeinträchtigt
 - wenig beeinträchtigt
 - naturnah, natürlich
 - nicht kartiert
- Weiteres
- Gemeindegrenze



Strategische Planung Sanierung Geschiebehaushalt Einzugsgebiet Töss

Anlagen und Beeinträchtigungen
Ökomorphologie

Teil Süd
Situation 1 : 25'000

Plan 1			
 Flussbau AG SAH Höbenstr. 34, CH-8008 Zürich Tel. 044 251 61 74, flussbau.ch	Datum 31.10.2015	Gezeichnet AG	Geprüft JA