



- Anlagen
- Anlagen mit Sanierungsbedarf
  - Anlagen ohne Sanierungsbedarf
  - Anlagen mit Optimierungspotenzial (Unterhalt)
  - Anlagen für Geschiebehaushalt nicht relevant (nicht beurteilt)
  - GS: Geschiebesammler
  - GE: Entnahme aus Gewässer
  - SR: Schwemholzrechen
  - TB: Tosbecken
  - WE: Wehr
  - WF: Wasserfassung
  - WEI: Weiher
  - HWRB: Hochwasserrückhaltebecken
  - HWE: Hochwasserentlastung
  - Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 noch bestehend
  - Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 nicht überprüft
  - Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, 2014 als Anlage aufgenommen
  - Wilde Entnahmestelle gemäss GH-Studie 25.10.2012, Anlage zwischenzeitlich abgebaut

- Beeinträchtigung (in den Steilstrecken nicht dargestellt)
- Zielgewässer, wesentliche Beeinträchtigung
  - Zielgewässer, kleine - mittlere Beeinträchtigung
  - Zielgewässer, keine - unwesentliche Beeinträchtigung
  - Unterwasserstrecken, wesentliche Beeinträchtigung
  - Unterwasserstrecken, kleine - mittlere Beeinträchtigung

- Ökomorphologie
- eingedolt
  - künstlich
  - stark beeinträchtigt
  - wenig beeinträchtigt
  - naturnah, natürlich
  - nicht kartiert

- Weiteres
- Gemeindegrenze



### Strategische Planung Sanierung Geschiebehaushalt Einzugsgebiet Töss

Anlagen und Beeinträchtigungen  
Ökomorphologie

Teil Nord  
Situation 1 : 25'000

Plan 2			
 Flussbau AG SAH Höbenerli 34, CH-8628 Zürich Tel. 044 251 31 74, flussbau.ch	Datum	Gezeichnet	Geprüft
	31.10.2015	AG	JA